



Quality Tools for Smart Cleaning

FICHE DE DONNEES DE SÉCURITÉ EU

Conformément au US Department of Labor
Agence pour la sécurité et la santé au travail
(Formulaire non obligatoire)
Formulaire approuvé

No. OMB (Office de gestion et du budget) 1218-0072

Eponge antisuie

Date d'émission : Janvier 2010

Section I

Nom du fabricant Unger Germany GmbH	Numéro de téléphone d'urgence +49 (0)212 2207 0
Adresse (Numéro, rue, ville, pays, et code postal ZIP) Dellenfeld 35 D-42653 Solingen, Allemagne	Numéro de téléphone pour informations : +49 (0)212 2207 0

Section II - Ingrédients dangereux / Informations d'identification

Composants dangereux (identité chimique spécifique ; Nom(s) commun(s))	OSHA PEL	ACGIH TLV	Autres limites recommandées	% (en option)
Contient des ingrédients non classés dangereux selon OSHA « Communication des risques » 29 CFR 1910, 1200				
Ne contient aucune substance chimique à signaler selon SARA titre III, sections 311, 312, ou 313				

Section III- Caractéristiques physiques / chimiques

Point d'ébullition SANS OBJET	Gravité spécifique (H ₂ O = 1) SANS OBJET
Tension de la vapeur (mm Hg) SANS OBJET	Point de fusion SANS OBJET
Densité de la vapeur (AIR = 1) SANS OBJET	Taux d'évaporation (Acétate de butyle = 1) SANS OBJET
Soluble dans l'eau SANS OBJET	
Aspect et odeur Eponge brun clair	

Section IV – Données relatives aux risques d'incendie et d'explosion

Point d'éclair (Méthode de test) SANS OBJET	Limites d'inflammabilité SANS OBJET	LIE	LSE
SANS OBJET			
Agents d'extinction SANS OBJET			
Procédures spéciales de lutte contre l'incendie SANS OBJET			
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion SANS OBJET			

Section V – Réactivité

Stabilité SANS OBJET	Instable		Conditions à éviter
	Stable	X	SANS OBJET
Incompatibilité (Matières à éviter) SANS OBJET			
Produits de décomposition ou sous-produits dangereux SANS OBJET			
Polymérisation dangereuse	Peut se produire		Conditions à éviter



Quality Tools for Smart Cleaning

FICHE DE DONNEES DE SÉCURITÉ EU

Conformément au US Department of Labor
Agence pour la sécurité et la santé au travail
(Formulaire non obligatoire)
Formulaire approuvé

No. OMB (Office de gestion et du budget) 1218-0072

Eponge antisuie

Date d'émission : Janvier 2010

SANS OBJET	Ne se produira pas	X	SANS OBJET
-------------------	--------------------	---	-------------------

Section VI – Risques pour la santé

Voie(s) d'exposition	Inhalation ?	Peau ?	Ingestion ?
	SANS OBJET	SANS OBJET	NE PAS INGERER
Pouvoir cancérigène	NTP ?	Monographies IARC ?	Réglementation OSHA ?
	SANS OBJET		

Signes et symptômes de l'exposition	SANS OBJET
Etats médicaux Généralement aggravés par l'exposition	SANS OBJET
Mesures d'urgence et premiers secours	En cas d'ingestion, il n'est pas nécessaire de faire vomir la personne. Consulter un médecin.

Section VII – Précautions pour la sécurité de la manipulation et de l'utilisation

Mesures à prendre en cas de déversement ou de dispersion	RAMASSER
Méthode d'élimination des déchets	S'EN DEBARRASSER DANS UNE DECHARGE LOCALE
Précautions de manipulation et de stockage	PAS DE PRECAUTIONS REQUISES
Autres précautions	TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

Section VIII – Mesures de contrôle

Equipement de protection respiratoire (type spécifique)	SANS OBJET		
Ventilation	Evacuation locale	Spéciale	
SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	
	Mécanique (en général)	Autres	
	SANS OBJET	SANS OBJET	
Gants de protection GANTS DE CAOUTCHOUC	Protection oculaire LUNETTES DE PROTECTION		
Autres vêtements ou équipements de protection	SANS OBJET		
Pratiques de travail/d'hygiène	PAS D'AUTRES PROCEDURES SPECIALES		